

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK ANALİZ RAPORU

OLASILIK	ETKİ	RİSK	ETKİ (ŞİDDET)						
			1 (çok hafif)	2 (hafif)	3 (orta)	4 (ciddi)	5 (çok ciddi)		
5 (çok yüksek)	Proses süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok.Haftada bir /Hergün	5 Çok ciddi	Ölüm	1 (çok düşük)	1 Önemli Riskler	2 Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Orta
4 (yüksek)	Proses süresince oluşması mümkün .Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir.Ayda bir.	4 Ciddi	Ciddi Yaralanma,Uzuv kaybı. Meslek Hastalığı,Sürekli İş Göremezlik	2 (düşük)	2 Düşük	4 Düşük	6 Orta	8 Orta	10 Yüksek
3 (Orta)	Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor.Yılda bir beya iki kez.	3 Orta	Tedavi Gerektiren Yaralanmalar, Yatarak Tedavi,Kısa Süreli İş Göremezlik	3 (orta)	3 Düşük	6 Orta	9 Orta	12 Yüksek	15 Yüksek
2 (Düşük)	Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor.Kontrol sistemi düşük.Birkaç yılda bir	2 Hafif	İlk Yardım Gerektirebilecek Durumlar, Ayakta Tedavi,Gün içinde işgücü kaybı	4 (yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Yüksek	16 Çok Yüksek	20 Çok Yüksek
1 (çok düşük)	Proses süresince oluşması beklenmiyor.Hemen hemen hiç.	1 Çok Hafif	İş Kaybı olmayan,İlk Yardım gerektirmeyen	5 (çok yüksek)	5 Orta	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
		O	Ş	R				O	Ş	R								
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
1	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM ALARMININ OLMAMASI	ACİL DURUMLARDAN HABERDAR OLMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	KONUTLAR HARIÇ KAT ALANI 400 METREKAREDEN FAZLA OLAN 2 VEYA 4 KATLI BÜTÜN BİNALARDA ,KONUTLAR HARIÇ KAT SAYISI 4 OLAN TÜM BİNALARDA,OTOMATİK YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI TEŞİS EDİLMESİ MECBURDİR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-4.BÖLÜM-MD.75	Y	İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	2	2	
2	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÜNCELLENMEMİŞ OLMASI	ACİL DURUMLARA MÜDAHALE EDİLEMESİ	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	4	ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULMALIDIR	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-MD.11	V	SATINALMA /SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	2	2	

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
3	ACİL DURUMLAR	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VE TÜPLERİNİN KONTROLLERİNİN YAPTIRILMAMASI	YANGINA MÜDAHALE EDİLEMEMESİ	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	4	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ VE TÜPLERİNİN EN AZ YILDA BİR KONTROLLERİ YAPILARAK DOLUM REVİZYONLARI YAPILMALI, BELLİ ARALIKLARLA BASINÇ KONTROLLERİ YAPILMALIDIR. ÜZERİNDE KONTROL ETİKETLERİ OLMALIDIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-4.BÖLÜM-MD.99	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4	
4	ACİL DURUMLAR	YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KOLAY ULAŞILABİLECEK YERLERDE OLMAMASI	YANGINA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEMESİ	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	4	YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ YETERLİ SAYIDA (EN AZ 250m ² de 1 ADET 6kg'LIK TÜP.) OLMALI, TÜPLER MAX.90 CM YÜKSEĞE, 45 CM EĞİM İLE DUVARA ASILMALI VE ÜZERİNDE UYARI İŞARETİ OLMALIDIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-4.BÖLÜM-MD.99	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4	
5	ACİL DURUMLAR	İLK YARDIM KONUSUNDA EĞİTİMLİ PERSONEL OLMAMASI	ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDEMEME	İLK YARDIM YAPILAMAMASI	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	4	ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE (HER 20 ÇALIŞAN İÇİN 1 KİŞİ) YETERLİ SAYIDA İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞ ÇALIŞAN BULUNDURULMALIDIR.	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-MD.11	V	TÜM BAŞKANLIKLAR	1 AY	1	3	3	


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
6	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUMLARDA YARARLANILACAK İŞ AKIŞ ŞEMASININ BULUNMAMASI	ACİL DURUMLARDA ARANACAK KİŞİLERİN BİLİNEMEMESİ	KARGAŞA, GEÇ MÜDAHALE	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20		ACİL DURUMLARDA TÜM ÇALIŞANLAR KİMİN ARANACAĞINI VE ARAMA SIRASINI TELEFONLARINI BİLMELİDİR. BUNUN BELİRLENEREK ÇALIŞANLARA DUYURULMASI ÖNERİLMEKTEDİR.	ACİL DURUMLAR YÖNETMELİĞİ	Y	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İDARI İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ/İNŞAAT ENLAK ŞB.	1 AY	1	4	4
7	ACİL DURUMLAR	İLK YARDIM ECZA DOLABININ OLMAMASI	ACİL DURUMLARDA İLK YARDIM YAPILAMAMASI	İLK YARDIM YAPILAMAMASI	TÜM ÇALIŞANLAR	3	3	9	3	İLK YARDIM ECZA DOLABI BULUNDURULMASI, DOLAP İÇİNDE HEKİM ÖNERİSİ DOĞRULTUSUNDA MALZEME BULUNDURULMASI	ÇALIŞMA ŞARTLARININ GEREKTİRDİĞİ HER YERDE İLK YARDIM EKİPMANLARI KOLAY ERİŞİLEBİLİR YERLERDE BULUNDURULUR. ACİL SERVİS ADRES VE TELEFONLARI GÖRÜNEBİLİR YERLERDE BULUNUR.	V	SOSYAL İŞLER ŞB MD	3 AY	2	3	6
8	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM EYLEM PLANININ OLMAMASI	ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDEMEME	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	ACİL DURUM EYLEM PLANLARI YAPILMALI, ACİL DURUM TAHLİYE ÇİZİMLERİ (TOPLANMA, ACİL ÇIKIŞ KAPILARI, KAÇIŞ YOLLARININ AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ PLANLAR) HERKESİN GÖREBİLECEĞİ MUHTELİF YERLERE ASILMALIDIR.	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-MD.12	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	3	4
9	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM TATBİKATI YAPILMAMIŞ OLMASI	ACİL DURUMLARDA NSİL DAVRANILACAGININ BİLİNEMEMESİ	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	EĞİTİMLER VERİLMELİ VE TATBİKATLAR YAPTIRILMALIDIR.	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK MD.13	YD (ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİ)	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
10	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİNİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI	ACİL DURUMLARDA GÜVENLİ ALANA ULAŞAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİNİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI	İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-MD.12	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4
11	ACİL DURUMLAR	ACİL ÇIKIŞ YOLLARININ DÜZENSİZ OLMASI	ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDEMEME VE GÜVENLİ BÖLGELERE ULAŞAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	ACİL ÇIKIŞ YOLLARI ÜZERİNDE MALZEME BULUNDURULMAMALI, ACİL ÇIKIŞ KAPISINA DOĞRUDAN VE KOLAY ULAŞIM SAĞLANMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK 1/10	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	4	4
12	ACİL DURUMLAR	ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ STANDART DIŞI OLMASI	ACİL DURUMLARDA KAÇAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR, ZİYARETÇİLER	4	5	20	1	KULLANICI YÜKÜ 50 KİŞİYİ AŞAN MEKANLARDAKİ ÇIKIŞ KAPILARININ KAÇIŞ YÖNÜNE DOĞRU AÇILMASI ŞARTTIR. KAÇIŞ YOLU KAPILARININ EL İLE	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE-47	Y	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	4	4

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
13	ACİL DURUMLAR	ACİL ÇIKIŞ KAPISININ SÜREKLİ AÇIK OLMAMASI	ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDEMEME VE GÜVENLİ BÖLGELERE ULAŞAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	DOĞRUDAN DIŞARIYA VEYA GÜVENLİ BİR ALANA AÇILMASI SAĞLANIR.ÖNLERİNDE YA DA ARKALARINDA ÇIKIŞI ÖNLEYİCİ MALZEME KONULMAZ.KAPALI DURUMDA TUTULMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK 1/10	Y	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İNŞAAT EMLAK	1 AY	2	4	8	
14	ACİL DURUMLAR	ACİL ÇIKIŞ KAPILARINI GÖSTEREN YÖNLENDİRME LEVHALARININ OLMAMASI	ACİL DURUMLARDA GÜVENLİ BÖLGELERE ULAŞAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI ÇALIŞANLARI YÖNLENDİRECEK YETERLİ SAYIDA VE YAPIDA OLMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK 1/10	Y	SATINALMA /SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4	
15	ACİL DURUMLAR	ACİL ÇIKIŞ MERDİVENLERİNİN KAYGAN OLMASI	ACİL DURUMLARDA GÜVENLİ BÖLGELERE ULAŞAMAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ACİL ÇIKIŞ MERDİVENLERİNE KAYDIRMAZ BANT ÇEKİLMESİ	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK 1/36	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	2	4	8	
16	ACİL DURUMLAR	SABOTAJ	KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN KURUM BİNASINA GİRMESİ	PATLAMA, YANGIN, HIRSIZLIK,VB.	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	GİRİŞLER GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KONTROLÜNDE OLMALI, XRAY CİHAZLARINDA GEÇMEYENLER KURUMA ALINMAMALI	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK -MADDE 14	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	SÜREKLİ	1	5	5	
17	ACİL DURUMLAR	ACİL DURUM AYDINLATMASININ OLMAMASI	ACİL DURUMDA ENERJİ KESİLMESİ HALİNDE BİNADAN ÇIKAMAMA	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER	4	5	20	1	BÜTÜN KAÇIŞ YOLLARININ VE MERDİVENLERİNİN AYDINLATILMASI GEREKLİDİR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 3.KISIM- MADDE 71-72	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	3 AY	1	4	4	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
18	ACIL DURUMLAR	ACIL DURUM YÖNLENDİRMESİNİN OLMAMASI	ACIL DURUMDA ENERJİ KESİLMESİ HALİNDE BİNADAN ÇIKAMAMA	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER	4	5	20	1	BİR DEN FAZLA ÇIKIŞI OLAN TÜM BİNALARDA KULLANICILARIN ÇIKIŞI KOLAYCA BULMASI İÇİN ACIL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMESİ YAPILIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 3.KISIM- MADDE 73	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ/SVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	1 AY	1	4	4
19	ACIL DURUMLAR	SABOTAJ	GECE GÜVENİK GÖREVLİLERİ OLMAMASI	PATLAMA, YANGIN, HIRSIZLIK, VB.	TUM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	GECE DE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLMALIDIR.	ACIL DURUMLAR YONETMELİĞİ	V	SVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	SÜREKLİ	1	5	5
20	ALT İŞVEREN	ALT İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE UYMAMASI	İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI	YARALANMA, M ESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR, T AŞERONLAR	2	5	10	2	ALT İŞVEREN ASIL İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İSTEDİĞİ EVRAKLARI TEMİN ETMEKLE VE ASIL İŞVERENE BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. 6331 IN TÜM GEREKLERİNİ YAPARAK İŞE BAŞLATILMALIDIR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE-16	Y	SATIN ALAM ŞB MD	SÜREKLİ	1	4	4
21	ASANSÖR	PERİYODİK KONTROL YAPILMAMIŞ OLMASI	ARIZA, HALAT KOPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TUM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	YILDA EN AZ BİR DEFA PERİYODİK KONTROL YAPILMALIDIR.	ASANSÖR YÖNETMELİĞİ EK 1	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	15 GÜN	1	4	4
22	ASANSÖR	TAŞIMA KAPASİTESİNİN ÜZERİNE YAZILI OLMAMASI	KAPASİTE AŞIMI	YARALANMA, ÖLÜM	TUM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	ASANSÖR ÜZERİNDE TAŞIMA KAPASİTESİNİN YAZILI OLMASI VE KULLANIMDA BU KAPASİTENİN AŞILMAMASI	ASANSÖR YÖNETMELİĞİ EK 1	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	5	5
23	ASANSÖR	KULLANIM TALİMATININ OLMAMASI	YANLIŞ KULLANIM SONUCU KAZA	YARALANMA, ÖLÜM	TUM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	ASANSÖR KULLANIM TALİMATLARININ ÜZERİNDE YAZILI OLMASI	ASANSOR YONETMELİĞİ EK 1	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	2 AY	1	5	5

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
24	ASANSÖR	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİNİN KAPISININ AÇIK OLMASI	YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN MAKİNA DAİRESİNE GİRMESİ	YARALANMA	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	MAKİNA DAİRESİNİN SÜREKLİ KİLİTLİ TUTULMASI, ANAHTARIN YETKİLİ KİŞİDE OLMASI VE SADECE YETKİLİLERİN GİREBİLMESİ SAĞLANMALIDIR.	ASANSÖR YÖNETMELİĞİ EK I	YD	İNŞAAT EMLAK	SÜREKLİ	1	4	4
25	ASANSÖR	ASANSÖR MAKİNA DAİRESİNDE DÖNER AKSAMLARIN AÇIK OLMASI	MAKİNA DÖNER AKSAMLARINA KAPILMA	YARALANMA , UZUV KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	MAKİNA DÖNER AKSAMLARI KORUYUCU İÇİNE ALINMALI, BU YAPILMIYORSA DÖNER AKSAMLARA ERİŞMEYİ ENGELLEYECEK FİZİKSEL ENGELLER KONULMALI, UYARI İŞARETLERİ ASILMALIDIR. (ÖR: TEL KAFES)	ASANSÖR YÖNETMELİĞİ EK I	V	İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	4	4
26	BASINÇLI KAPLAR	PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI	PATLAMA	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	TÜM BASINÇLI KAPLARIN (KOMPRESÖR, HİDROFOR, KALORİFER KAZANI) EN AZ YILDA BİR DEFA YETKİLİ VE MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODANSI KAYITLI MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK III.2.1.	V	İNŞAAT EMLAK ŞR.MD.LÜĞÜ	YILDA 1 DEFA	1	5	5
27	BASINÇLI KAPLAR	KULLANMA KILAVUZLARININ VE KULLANIM TALİMATLARINI OLMAMASI	YANLIŞ KULLANIM SONUCU PATLAMA	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	TÜM BASINÇLI KAPLARIN ÜZERİNE KULLANIM TALİMATLARI ASILMALI, BASINÇLI KAPLAR SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLERCE KULLANILMALI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MD.10	V	İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	5	5
28	BASINÇLI KAPLAR	GÖSTERGELERİNİN KONTROL EDİLMEMESİ	YÜKSEK BASINÇ SONUCU PATLAMA	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	TÜM BASINÇLI KAPLARIN BASINÇ GÖSTERGELERİ HER GÜN GÖZLE KONTROL EDİLMELİ VE KAYIT ALTINA ALINMALIDIR.	BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ EK I	YD (BASINÇLI KAPLAR HER GÜN EN AZ BİR DEFA GÖZLE KONTROL EDİLMELİ)	İNŞAAT EMLAK ŞR.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	5	5

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
29	BASINÇLI KAPLAR	BASINÇLI KAPLARIN OLDUĞU YERLERE YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRBİLMESİ	YANGIN, PATLAMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	TÜM BASINÇLI KAPLARIN OLDUĞU BÖLMELER KİLİTLİ TUTULMALI, SADECE YETKİLİLER GİREBİLMELİDİR.	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	V	İNŞAAT EMLAK	SÜREKLİ	1	5	5
30	ÇALIŞMA ORTAMI	TERMAL KONFOR ŞARTLARININ UYGUN OLMAMASI	ORTAMIN SICAK YA DA SOĞUK OLMASI	İŞ KAYBI, VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ, İŞ KAZASI,	TÜM ÇALIŞANLAR	2	2	4	4	ORTAM ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK GÖZLEMLENMESİ, TERMAL KONFORUN MEVZUATIN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARDA OLMASININ SAĞLANMASI/	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HK.YÖNETMELİK 2.BÖLÜM/MD.5 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKİ GENEL ŞARTLAR-MD.5	Y	SATINALMA ŞB.MD.LÜĞÜ	3 AY	2	2	4
31	ÇALIŞMA ORTAMI	AYDINLATMANIN UYGUN OLMAMASI	İŞİN GERKETİRTİĞİ İŞIK MİKTARININ SAĞLAMAMASI	MADDİ HASAR, YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR	2	2	4	4	ORTAM ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK GÖZLEMLENMESİ, MEVZUATIN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARDA OLMASININ SAĞLANMASII	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HK.YÖNETMELİK 2.BÖLÜM/MD.5 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKİ GENEL ŞARTLAR-MD.5	Y	İNŞAAT EMLAK	3 AY	2	2	4
32	ÇALIŞMA ORTAMI	GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA ÇALIŞMA	İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI	İŞİTME KAYBI, KONSANTRASYON BOZUKLUĞU	TÜM ÇALIŞANLAR	2	2	4	4	ÖLÇÜMLER YAPILARAK ORTAMDAKİ GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ, SINIR DEĞERLERİN AŞILMASI DURUMUNDA ÖNLEM ALINMASI (ÖNCELİKLE GÜRÜLTÜNÜN KAYNAĞINDA YOK EDİLMESİ, İZOLE EDİLMESİ, BU YAPILAMIYORSA KKD KULLANIMININ SAĞLANMASI)	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HK.YÖNETMELİK 2.BÖLÜM/MD.5 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ YÖNETMELİĞİ GENEL ŞARTLAR-MD.5	Y	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	2	2	4


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
33	ÇALIŞMA ORTAMI	ÇALIŞMA ORTAMINDA TOZ VE KİMYASAL BUHARLAR OLMASI	TOZ VE KİMYASAL BUHARLARA MARUZ KALMA	ZEHİRLENME, MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	2	2	4	4	ÖLÇÜMLER YAPILARAK ORTAMDAKİ TOZ VE KİMYASAL BUHAR SEVİYELERİNİN SINIR DEĞERİ AŞIP AŞAMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ, SINIR DEĞERLERİN AŞILMASI DURUMUNDA GEREKLİ ÖNLEMLERİN (KAYNAĞINDA YOK EDİLMESİ, İZOLE EDİLMESİ, KKD KULLANIMI V.B.) ALINMASI	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HK.YÖNETMELİK 2.BÖLÜM/MD.5 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-MD.5	Y	SATINALMA ŞUBE MD.LÜĞÜ	1 AY	1	2	2	
34	ÇALIŞMA ORTAMI	KAYGAN ZEMİN	KAYMA,DÜŞME	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	3	9	3	ÖNCELİKLİ OLARAK ZEMİNDE TEHLİKELİ DURUM OLUŞTURACAK KAYGAN YERLERİN KAYMASINI ÖNLEYECEK TOPLU KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEM ALINMALI, KAYMAYA NEDEN OLABİLECEK ISLAK VE YAĞLI YERLER BEKLETİLMEYEN TEMİZLENMELİDİR. TÜM KAYGAN ZEMİNLİ MEKANLARA UYARI LEVHASI KOYULMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-EK 1/36	YD	SATINALMA/İNŞAAT EMİLAK	SÜREKLİ	2	3	6	
35	ÇALIŞMA ORTAMI	UYARI LEVHALARININ ASILMAMASI	TEHLİKELERE KARŞI GÖRSEL FARKINDALIK OLMAMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	2	4	4	GEREKLİ YERLERE KKD UYARI-İKAZ LEVHALARI ASILMALIDIR. ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR.	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞLERİ YÖNETMELİĞİ -GENEL YÜKÜMLÜLÜK-MD.5-EK1	Y	SATINALMA/SİVİLAVUNMA	3 AY	1	2	2	
36	ÇALIŞMA ORTAMI	UYARI İKAZ İŞARETLERİNİN YETERSİZ OLMASI	ÇALIŞANLARIN RİSKLERDEN HABERDAR OLMAMASI	YARALANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	BELİRLENEN RİSKLERE VE RİSK ALANLARINA GÖRE GEREKLİ UYARI İKAZ LEVHALARININ YERLEŞTİRİLMESİ	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ -GENEL YÜKÜMLÜLÜK-MD.5-EK-1	Y	SATINALMA/SİVİL AVUNMA	1 AY	1	4	4	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
37	ÇALIŞMA ORTAMI	TERTİP-DÜZEN OLMAMASI	TAKILIP DÜŞME	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR	1	3	3	4	İŞYERİNDEKİ YERLEŞİM, ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİNİ KISITLAMAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIVİ UYGULANMALIDIR. NORMAL ÇALIŞMA ALANLARI DEPOLAMA MAKSADıyla KULLANILMAMALIDIR. KABLOLU ALETLER KULLANILIRKEN EN YAKIN PRİZE TAKILMALI VE UZATMA KABLOLARI ÇALIŞANLARIN TAKILIP DÜŞMEYECEĞİ ŞEKİLDE SABİTLENMELİDİR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK- GENEL ŞARTLAR-MD-5	YD	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	3	3	
38	ÇALIŞMA ORTAMI	İSTİFLENMENİN DÜZENSİZ OLMASI	YUKARIDAN EŞYA DÜŞME	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR	1	3	3	3	ODALARDA VE KORİDORLARDA BULUNAN DOLAP ÜZERLERİNDE DÜZENSİZ İSTİFLEME BULUNMAKTADIR(ÖRN.SAKSI-ESKİ TV VS.EŞYA).DOLAP ÜZERLERİNDEKİ EŞYALAR ACİL DURUMDA DÜŞEREK YARALANMAYA SEBEBİYER VERECEĞİNDEN KALDIRILMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK- GENEL ŞARTLAR-MD-5	YD	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	4	4	
39	ÇALIŞMA ORTAMI	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIMI	İŞİN ETKİLERİNE MARUZ KALMA	YARALANMA, MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ÇALIŞANLARA İŞİN GEREKTİRDİĞİ KKD'LER TEMİN EDİLMELİ VE KULLANMALARI SAĞLANMALIDIR.	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	YD	SATINALMA/SIVIL SAVUNMA UZMANLIĞI/TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	3	3	


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
40	ÇALIŞMA ORTAMI	OPTİMUM ERGONOMİK KOŞULLARIN, DOĞRU OTURUŞ VE ÇALIŞMA KURALLARINA UYGUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI	PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ, KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI	VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ, MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	ÇALIŞANLARA OPTİMUM ERGONOMİK KOŞULLARI SAĞLAYACAK OTURMA YERLERİ SAĞLANMALI, DOĞRU OTURUŞ KURALLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ VE ÇALIŞMA ORTAMI ERGONOMİK KURALLARA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.	EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ	V	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	4	4	
41	ÇAY OCAKLARI	HÜYEN EĞİTİMİ ALMAMIŞ ÇALIŞAN OLMASI	ZEHİRLENME, MİKROP KAPMA	MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	2	3	6	3	YEMEKHANEDE ÇALIŞANLAR HÜYEN EĞİTİMİ ALMALI, HÜYEN KURALLARINA UYMALI, İŞYERİ HEKİMİNİN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA YEMEKHANE	GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK-MAD.7	Y	SOSYAL İŞLER ŞB MD	SÜREKLİ				
42	DOLAPLAR	DOLAPLARIN DUVARA SABİTLENMEMİŞ OLMASI	ACİL DURUM ANINDA YERE DÜŞEREK ACİL KAÇIŞ YOLLARINI KAPATMASI MUHTEMELEDİR.	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR, ZİYARETÇİLER	3	4	12	2	TÜM RAF VE DOLAP SİSTEMİNİN DUBARA SABİTLENMESİ GEREKMEKTEDİR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB MD LÜĞÜ					
43	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA	ERGONOMİK ÇALIŞMA DÜZENİ KURULAMAMASI	PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ, KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI	VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ, MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	3	6	3	ÇALIŞMA MASASI, SANDALYE, BİLGİSAYAR EKRANI, MOUSE PAD, V.B' NİN ERGONOMİK ÖLÇÜLERE UYGUN OLMASI SAĞLANMALIDIR	EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ	V	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	3	3	
44	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA	PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAMASI	GÖRME BOZUKLUĞU	MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK GÖZ MUAYENE VE ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI, GEREKLİ DURUMLARDA TEDBİR ALINMALIDIR.	EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ	V	SATINALMA	4 AY	1	4	4	
45	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA	ÇALIŞANIN BİLGİSAYARIN OLUMSUZ ETKİLERİNE KARŞI KORUNMAMASI	GÖRME BOZUKLUĞU, RADYASYONA MARUZ KALMASI	MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	BİLGİSAYAR EKRANLARINDA RADYASYON İŞİNLERİNİ GEÇİRMİYEN FİLTRELER KULLANILMALIDIR.	EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ	YD	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BŞK.	3 AY	1	4	4	
46	EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA	ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMEMİŞ OLMASI	UYGUNSUZ ÇALIŞMA POZİSYONLARI, KAS İSKELET SİSTEMİNİN YORULMASI	MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	ÇALIŞANLAR EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ	EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ	YD	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6 AY	1	4	4	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
47	ELEKTRİK	YETKİSİZ KİŞİLERİN MÜDAHALE ETMESİ	ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA	YARALANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞAN	1	5	4	4	ELEKTRİK ARIZALARINA SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLERCE MÜDAHALE EDİLMELİDİR	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5.KISIM-MADDE67/3	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
48	ELEKTRİK	YETKİLİ KİŞİNİN BELİRTİLMEMESİ	YETKİSİZ KİŞİLERİN MÜDEHALE ETMESİ	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	ELEKTRİK PANOLARININ, PANO ODALARININ ÜZERİNE YETKİLİ KİŞİLERİN İSİM VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİN ASILMASI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5.KISIM-MADDE67/3	YD (YETKİLİLER BELİRLENMELİ PANO ÜZERİNE ADLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YAZILMALIDIR.)	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	5	5
49	ELEKTRİK	UYGUN YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN OLMAMASI	YANGININ YAYILMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	ELEKTRİK YANGINLARI İÇİN KARBONDİOKSİTLİ SÖNDÜRÜCÜNÜN KULLANIMININ SAĞLANMASI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 3.KISIM-MADDE 98	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/SATINALMA /İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	5	5
50	ELEKTRİK	PANOLARIN ÖNÜNDE YALITKAN PASPAS OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞAN	4	5	20	1	BÜTÜN ELEKTRİK PANOLARININ ÖNLERİNE YALITKAN PASPAS KONULMALIDIR	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2.BÖLÜM MD.68	V	İNŞAAT EMLAK	1 HAFTA	1	5	5
51	ELEKTRİK	ELEKTRİK PANOLARININ KAPAKLARININ AÇIK OLMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞAN	1	5	5	3	ELEKTRİK PANOLARININ KAPAKLARININ KAPALI TUTULMASI SAĞLANMALI, PANO KAPAKLARININ VE ODALARININ YETKİLİ KİŞİLER DIŞINDA KİMSENİN GİRMEMESİNİN SAĞLANMALIDIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2.BÖLÜM MD.67	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	5	5

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ							DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE											ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R									O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ		
52	ELEKTRİK	ELEKTRİK PANOLARININ GÜVENLİK İŞARETLERİNİN OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANLIŞ MÜDEHALE	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	1	5	5	3	ELEKTRİK PANOLARINA YETKİLİSİNDEN BAŞKASI MÜDEHALE EDEMEZ 'TEHLİKE' 'YÜKSEK VOLTAJ' 'ELEKTRİK' GİBİ UYARI LEVHALARININ ASILMASININ SAĞLANMASI	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞLERİ YÖNETMELİĞİ	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5		
53	ELEKTRİK	PANOLARDA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİNİN OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	PANOLARDA HERHANGİ BİR KAÇAK AKIM OLDUĞUNDA KISA SÜREDE DEVREYİ OTOMATİK OLARAK KESEN KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELERİNİN OLMASININ SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5		
54	ELEKTRİK	ELEKTRİK TESİSATI PROJESİNİN OLMAMASI/ UYGUN OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	TESİSAT PROJESİ İŞLETMEDE BULUNDURULARAK YETKİLİ ELEKTRİK MÜHENDİSİNE YILDA BİR KEZ ELEKTRİK TESİSATI VE AYDINLATMANIN YETERLİLİĞİNİN KONTROL ETTİRİLMESİ	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	YILDA 1 DEFA	1	5	5		
55	ELEKTRİK	ELEKTRİK TESİSAT VE AYDINLATMA YETERLİLİK KONTROLÜNÜN PERİYODİK OLARAK YAPILMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	YILDA BİR KEZ ELEKTRİK TESİSATI VE AYDINLATMANIN KONTROLÜNÜN YAPTIRILMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	YILDA 1 DEFA	1	5	5		

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
56	ELEKTRİK	TOPRAKLAMA TESİSATININ PROJESİNİN OLMAMASI/UYGUN OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	TOPRAKLAMA PROJESİ İŞLETMEDE BULUNDURULARAK YETKİLİ ELEKTRİK MÜHENDİSİNE YILDA BİR KEZ TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜNÜN YAPTIRILMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11-6	Y	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	YILDA 1 DEFA	1	5	5
57	ELEKTRİK	UZATMA KABLOLARININ ZEMİNDE BULUNMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, TAKILMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	UZATMA KABLOLARININ OLASI EZİLME, BÜKÜLME, ISLAK ZEMİN TEHLİKELERİNE KARŞI ZEMİNDE BULUNDURULMAMASININ SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	HEMEN	1	5	5
58	ELEKTRİK	UZATMA KABLOLARININ İZOLASYONUNUN BOZUK OLMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, TAKILMA	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	UZATMA KABLOLARININ SIK SIK KONTROL EDİLİP İZOLASYONU BOZULANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11/BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	HEMEN	1	5	5
59	ELEKTRİK	UZATMA KABLOLARINA EK YAPILMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	UZATMA KABLOLARINA EK YAPILMAMASININ SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	HEMEN	1	5	5
60	ELEKTRİK	ELEKTRİKLİ ALETİNİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMEMESİ	ELEKTRİK ÇARPMASI, İŞ EKİPMANININ KIRILMASI / KOPMASI / ÇIKMASI/ PARÇALANMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	İŞ EKİPMANLARININ PARÇALARI / KABLOLARI VE ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMEDİLİR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MAD.19	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	HER ÇALIŞMA ÖNCESİ	1	5	5
61	ELEKTRİK	YALITIMSIZ EL ALETİ KULLANIMI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	ELEKTRİKLE ÇALIŞMADA KULLANILACAK EL ALETLERİNİN YALITIMLI OLMASININ SAĞLANMASI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2.BÖLÜM MD.67	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	5	5
62	ELEKTRİK	FİŞLERİN DAHA YÜKSEK GERİLİM İÇİN KULLANILAN PRİZLERE SOKULMAYACAK YAPI VE ÖZELLİKTE OLMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	FİŞLERİN GERİLİM DEĞERİNE GÖRE FARKLI YAPI VE ÖZELLİKLERDE OLMASI SAĞLANMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK1	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B. MD. LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BÜMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
63	ELEKTRİK	NEMLİ, TOZLU ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATININ ETANJ OLMAMASI	PATLAMA, ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	NEMLİ TOZLU ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATININ ETANJ OLMASININ SAĞLANMASI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	YD	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5	
64	ELEKTRİK	PARLAYICI, PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATININ ATEX'E UYGUN OLMAMASI	PATLAMA, YANGIN	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	PARLAYICI, PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATININ ATEX'E UYGUN OLMASININ SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 3.BÖLÜM MAD.8	YD	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5	
65	ELEKTRİK	ISLAK, NEMLİ / PARLAYICI, PATLAYICI ORTAMLARDA DÜŞÜK GERİLİM KULLANILMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	ISLAK, NEMLİ/ PARLAYICI, PATLAYICI ORTAMLARDA 25 V GEÇMEYEN GERİLİM KULLANILMASININ SAĞLANMASI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK EK 1	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5	
66	ELEKTRİK	GERİLİM DEĞERİNE UYGUN KKD (ELDİVEN, AYAKKABI, YÜZ SİPERİ) BULUNMAMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI	YARALANMA, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	GERİLİM DEĞERİNE GÖRE YALITKAN ELDİVEN, AYAKKABI, YÜZ VİZÖRÜ GİBİ GERELİ KKD'LERİN TEMİN EDİLMESİ, ÇALIŞANIN KULLANMASININ SAĞLANMASI	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 HAFTA	1	5	5	
67	ELLE YÜK KALDIRMA, TAŞIMA	ELLE YÜK KALDIRMA, TAŞIMA	KAS İSKELET SİSTEMİ DEFORMASYONLARI, MESLEK HASTALIĞI	MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	25KG'DAN AĞIR YÜKLERİN ELLE TAŞIMASININ TRANSPALET, EL ARABASI GİBİ ARAÇLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI	ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ	YD	IDARI İŞLER ŞB.MD	1 AY	1	4	4	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
68	ELLE YÜK KALDIRMA, TAŞIMA	ELLE YÜK KALDIRMA, TAŞIMA İŞİNİN KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI	KAS İSKELET SİSTEMİ DEFORMASYONLARI, MESLEK HASTALIĞI	MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	ELLE KALDIRMA, TAŞIMA KURALLARI EĞİTİMİNİN YAPILMASI, TAŞIMA İŞLERİNİN ERGONOMİ KURALLARINA UYGUN YAPILMASININ SAĞLANMASI	ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ	YD	IDARI İŞLER M/D	3 AY	1	4	4
69	ENGELLİ ÇALIŞANLAR	ENGELLİ ÇALIŞANLARA UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARININ SAĞLANAMAMASI	PSİKOSOSYAL RİSK- YARALANMA, ACIL DURUMLARDA TAHLİYEY OLAMAMA	PSİKOLOJİK ETKİLENME, İŞK AZASI	ENGELLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ENGELLİ ÇALIŞANLARIN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE BU ÇALIŞANLARIN DURUMLARI DİKKATE ALINARAK GEREKLİ DÜZENLEME YAPILIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 61-TS 9111-TS 12460	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İNŞAAT EMLAK ŞB MD/İDARI İŞLER ŞB MD	3 AY	1	4	4
70	GEBE ÇALIŞANLAR	GEBE ÇALIŞANLAR İÇİN UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARININ SAĞLANMAMASI	KONFOR EKSİKLİĞİ, HASTALANMA	PSİKOLOJİK ETKİLENME, HASTALIK	GEBE ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	GEBE ÇALIŞANLAR İÇİN AYRICA RİSK ANALİZİ YAPTIRILMALIDIR.	GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTlarına DAİR YÖNETMELİK	Y	TÜM BAŞKANLIKLAR	1 AY	1	4	4
71	EMZİREN ÇALIŞANLAR	EMZİREN ÇALIŞANLAR İÇİN EMZİRME ODALARININ BULUNMAMASI	PSİKOSOSYAL RİSK	PSİKOLOJİK ETKİLENME	EMZİREN ÇALIŞANLAR	2	3	6	4	YAŞLARI VE MEDENİ HALLERİ NE OLURSA OLSUN, 100-150 KADIN ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARINI EMZİRMELERİ İÇİN, ÇALIŞMA YERLERİNDEN AYRI VE İŞYERİNE EN ÇOK 250 METRE UZAKTA, İLGİLİ YÖNETMELİĞİN EKİNDE BULUNAN ŞARTLARA HAİZ EMZİRME ODALARI BULUNMALIDIR.	GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTlarına DAİR YÖNETMELİK- EK1	Y	TÜM BAŞKANLIKLAR	3 AY	1	4	4

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAF
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEN KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
72	GÜVENLİK MOBOLARI	TERMAL KONFOR ŞARTLARININ UYGUN OLMAMASI	KONFOR EKSİKLİĞİ,HASTALANMA	PSIKOSOSYAL ETKİ,MESLEK HASTALIĞI	GÜVENLİK ÇALIŞANLARI	2	3	6	4	GÜVENLİK NOKTALARININ ÇALIŞANLARIN SICAKLIK FARKLARINDAN ETKİLENMEMELERİ İÇİN KLİMA TAKTİRİLMESİ ÖNERİLMEKTEDİR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	Y	SIVIL SAVUNMA UZMANLIĞI	3 AY	1	4	4
73	HİDROFOR DAİRESİ	PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMAMIŞ OLMASI	BASINÇLI KAP PATLAMASI	MADDİ HASAR, YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	YILDA EN AZ BİR DEFA PERİYODİK KONTROL YAPILMALIDIR.	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	V	İNŞAAT EMLAK ŞB MD.LÜĞÜ	EN AZ YILDA 1 DEFA VE GEREKTİKÇE	1	4	4
74	İŞ EKİPMANLARI	MERDİVEN KULLANIMI	YÜKSEKTEN DÜŞME	YARALANMA	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	5	3	MERDİVENLER STANDARTLARA UYGUN OLMALI, KULLANIM TALİMATINA UYGUN VE BELİRLİ KİŞİLERCE KULLANILMALI, ÇALIŞMA PLATFORMU OLARAK DEĞİL ERİŞİM İÇİN KULLANILMALI, KULLANIRKEN ÜÇ NOKTA KURALINA UYULMALI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MD.	V	İNŞAAT EMLAK ŞB MD	1 AY	1	4	4
75	İŞ EKİPMANLARI	EL ALETLERİ KULLANIMI	UYGUNSUZ KULLANIM	YARALANMA	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	3	6	3	EL ALETLERİNİN BELİRLİ BİR YERİ OLMALI, BELİRLİ KİŞİLERCE KULLANILMALI KULLANIMI TALİMATLARA UYGUN OLMALI, İŞ BİTİMİNDE YERİNE KALDIRILMALIDIR.	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MD.4	V	İNŞAAT EMLAK ŞB MD/ İDARİ İŞLER ŞB MD	SÜREKLİ	1	3	3
76	İŞE ALIMLAR	İŞE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİNİN VE İŞE GİRİŞ MUAYENELERİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI	İŞE UYGUN ÇALIŞAN SEÇİLMEMESİ VE SEÇİLEN ÇALIŞANIN TEHLİKELİ (GÜVENSİZ) DAVRANIŞLARDA BULUNMASI SONUCU İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI	YARALAMA, MESLEK HASTALIĞI, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	2	6	3	İŞE ALIMLARDA ÖNCELİKLE SAĞLIK MUAYENESİ YAPILMASI, İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ	V	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE	2	2	4

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RISK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	
77	JENERATÖR	KİLİTLİ BİR BÖLMEDE OLMAMASI	YETKİSİZ KİŞİLERİN MÜDAHALE ETMESİ	YARALANMA, MADDİ HASAR	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	JENERATÖR KAPISI KİLİTLİ AYRI BİR BÖLMEDE OLMALI	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-3.BÖLÜM MD.24	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4	
78	JENERATÖR	YAKIT İKMALİNİN UYGUNSUZ YAPILMASI VE GÜNLÜK İHTİYAÇTAN FAZLA YAKIT BULUNDURULMASI	YANGIN	YARALANMA, MADDİ HASAR	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ÇALIŞIRKEN YAKIT KONULMAMALI, YANICI MADDELERİN UZAĞINDA OLMALI, JENERATÖR YAKININDA GÜNLÜK KULLANIMDAN FAZLA YAKIT BULUNDURULMAMALIDIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-MADDE 66-56	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4	
79	JENERATÖR	JENERATÖR ODASINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOLARININ ALTINDA YALITKAN MALZEME BULUNMAMASI	ELEKTRİK ÇARPILMASI, YANGIN	YARALANMA, MADDİ HASAR	İLGİLİ ÇALIŞANLAR, TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ELEKTRİK PANOLARININ ALTINDA YALITKAN MALZEME BULUNDURULMALIDIR	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-MADDE 66	Y	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ	1 AY				
80	JENERATÖR	KULLANIM TALİMATINA UYULMAMASI, UYARI İŞARETLERİ OLMAMASI	YANLIŞ KULLANIM	YARALANMA, MADDİ HASAR	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	JENERATÖR ÜZERİNDE KULLANIM TALİMATI, OLMALI ISLAK ELLE ÇALIŞTIRILMAMALI, DÖNER AKSAMLARINA DOKUNULMAMALI, ÇALIŞIR	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-66	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ/SATIŞ BÖLÜMÜ	SÜREKLİ	1	4	4	
81	JENERATÖR	PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMAMIŞ OLMASI	ELEKTRİK KAÇAĞI, YANGIN	MADDİ HASAR, YARALANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	YILDA EN AZ BİR DEFA PERİYODİK KONTROL YAPILMALIDIR. HER KULLANIM ÖNCE GÖZLE KONTROL EDİLMELİDİR.	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK III	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ	EN AZ YILDA 1 DEFA VE GEREKTİKÇE	1	5	5	
82	JENERATÖR	YANLIŞ KULLANIM	KAPASİTESİNİ AŞAN KULLANIM	YARALANMA, MADDİ HASAR, ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	NOMİNAL KAPASİTESİ AŞILMAMALI, FAZLA YÜKLEME YAPILMAMALIDIR	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-3.BÖLÜM MD.24	V	İNŞAAT EMLAK Ş.B.MD.LÜĞÜ/TÜM BAŞKANLIKLAR	SÜREKLİ	1	5	5	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
83	JENERATÖR	YETERSİZ HAVALANDIRMA	ORTAMDA KABONMONOKSİT (CO) GAZININ BİRİKMESİ	ZEHİRLENME	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	JENERATÖRÜN BULUNDUĞU YER İYİ HAVALANDIRILMALIDIR.	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-3.BÖLÜM MD.24	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
84	KANTİN	AÇIKTA SIYRIK KABLOLAR BULUNMASI	ELEKTRİK KAÇAĞI	YARALANMA, YANGIN	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	UZATMA KABLOLARININ SIK SIK KONTROL EDİLİP İZOLASYONU BOZULANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 11/BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	4	4
85	KANTİN	HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMIŞ ÇALIŞAN OLMASI	ZEHİRLENME, MİKROP KAPMA	MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	YEMEKHANEDEN ÇALIŞANLAR HİJYEN EĞİTİMİ ALMALI, HİJYEN KURALLARINA UYMALI, İŞYERİ HEKİMİNİN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA YEMEKHANE ÇALIŞANLARININ PORTÖR MUAYENELERİ YAPILMALIDIR.	GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK-MAD.7	Y	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ	3 AY	1	4	4
86	KİMYASAL MADDE KULLANIMI	KİMYASAL MADDELERİN YANLIŞ KULLANIMI	KİMYASAL MADDELERE MARUZ KALMA	ZEHİRLENME, MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİN (MSDS) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI İŞYERİNDE BULUNDURULMALIDIR, İLGİLİ ÇALIŞANLARA SÖZKONUSU KİMYASALLARIN KULLANIMI VE ZARARLARI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMELİ VE SÖZ KONUSU KİMYASALLAR MGBF'NDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMALI VE DEPOLANMALIDIR.	KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MD.6	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD./İDARI İŞLER ŞB.MD	1 AY	1	4	4


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
87	KLİMALAR	FİLTRELERİNİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMAMASI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK LEJYONER HASTALIĞI TEHLİKESİ	LEJYONER HASTALIĞI, ALERJİ VS	MESLEK HASTALIĞI	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	RUTİN KORUYUCU ÖNLEMLERİN UYGULANACAĞI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN BAKIMLARI YAPILARAK KAYIT ALTINA ALINMALIDIR.	LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-MADDE-8	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
88	KOMPRESÖRLE ÇALIŞMA	ACİL DURUMLARDA KOMPRESÖR MOTORUNUN OTOMATİK OLARAK DURMASINI SAĞLAYACAK VEYA BASINÇLI HAVAYI BOŞA VERECEK BİR GÜVENLİK TERTİBATININ OLMAMASI	YANGIN, PATLAMA	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ACİL DURUMLAR İÇİN MOTORUN OTOMATİK DURMASINI SAĞLAYACAK VEYA BASINÇLI HAVAYI BOŞA VERECEK BİR GÜVENLİK TERTİBATI OLMASININ SAĞLANMASI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK 1	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	4	4
89	KOMPRESÖRLE ÇALIŞMA	PATLAMALARA KARŞI DAYANIKLI BİR BÖLMEDE OLMAMASI	PATLAMA	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	KOMPRESÖRÜN ÇALIŞANLARA EN AZ 10 METRE UZAKLIKTA VEYA DAYANIKLI BÖLMEDE BULUNMASININ SAĞLANMASI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	Y (KOMPRESÖR ÇELİK TEL KAFES İÇİNE ALINMALIDIR.)	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	5	5
90	KOMPRESÖRLE ÇALIŞMA	KONTROL CİHAZLARININ BULUNMAMASI	BASINÇ, SICAKLIK VB DEĞERLERİN BİLİNEMEMESİ	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	EMNİYET SUBABI, BOŞALTMA VANASI, MANOMETRE GİBİ KONTROL CİHAZLARININ BULUNMASININ SAĞLANMASI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ/İDARI İŞLER ŞB.MD	1 AY	1	4	4
91	KOMPRESÖRLE ÇALIŞMA	EMNİYET SUBAPLARININ DENENMEMESİ	EMNİYET SUBAPLARININ ÇALIMAMASI	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	EMNİYET SUPAPLARI, SIK SIK DENENMESİ	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	4	4


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkan

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
92	KOMPRESÖRLE ÇALIŞMA	HİDROLİK BASINÇ DENEYLERİNİN EN YÜKSEK ÇALIŞMA BASINCININ 1,5 KATI İLE YAPILMAMIŞ OLMASI	UYGUNSUZLUĞUN TESPİT EDİLEMEMESİ	YARALANMA , ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	HİDROLİK BASINÇ DENEYLERİNİN EN YÜKSEK ÇALIŞMA BASINCININ 1,5 KATI İLE YAPILMASININ SAĞLANMASI	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 7	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	4	4	
93	KURUMA İNSAN VE TAŞIT GİRMESİ	KONTROLSÜZ GİRİŞ	TRAFİK KAZASI	YARALANAMA	TÜM ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER	3	4	12	2	TÜM GİRİŞLERİN KONTROLLÜ OLMASININ SAĞLANMASI	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	V	SİYİL SAVUNMA UZMANLIĞI	SÜREKLİ	1	3	3	
94	MATBAA	MAKİNE KORUYUCUSU KULLANILMAMASI	YANLIŞ KULLANIM SONUCU KAZA	UZUV KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	İŞ EKİPMANININ HAREKETLİ PARÇALARIYLA MEKANİK TEMAS RİSKİNİN KAZAYA YOL AÇABİLECEĞİ HALLERDE ;İŞ EKİPMANI TEHLİKELİ BÖLGEYE ULAŞMAYI ÖNLEYECEK VEYA BU BÖLGEYE ULAŞILMADAN ÖNCE HAREKETLİ PARÇALARIN DURDURULMASINI SAĞLAYACAK UYGUN KORUYUCULAR VEYA KORUMA DONANIMI İLE DONATILIR.	İŞ EKİPMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ-EK-1	Y	HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4	
95	MERDİVENLER	MERDİVEN KORKULUKLARININ ALÇAK OLMASI	YÜKSEKTEN DÜŞME	YARALANAMA ÖLÜM	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	KORKULUKLARIN 90 CM NİN ALTINDA OLMAMASI GEREKLİDİR.OLMAYAN YERLERDE ARA BOŞLUĞUNA FİLE TAKILMASI ÖNERİLMEKTEDİR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	3 AY	1	5	5	
96	MESCİD	DÜZENLİ TEMİZLENMEMESİ	ORTAMIN HİYEN OLMAMASI	BULAŞICI HASTALIK	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	1	4	4	4	MESCİDLER HER GÜN TEMİZLENMELİ	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	V	İDARI İŞLER ŞB.MD.	SÜREKLİ	1	3	3	

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
97	MOBİLYA ATÖLYESİ	MAKİNE KORUYUCUSU KULLANILMAMASI	YANLIŞ KULLANIM SONUCU KAZA	UZUV KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	İŞ EKİPMANININ HAREKETLİ PARÇALARIYLA MEKANİK TEMAS RİSKİNİN KAZAYA YOL AÇABİLECEĞİ HALLERDE ;İŞ EKİPMANINI TEHLİKELİ BÖLGEYE ULAŞMAYI ÖNLEYECEK VEYA BU BÖLGEYE ULAŞILMADAN ÖNCE HAREKETLİ PARÇALARIN DURDURULMASINI SAĞLAYACAK UYGUN KORUYUCULAR VEYA KORUMA DONANIMI İLE DONATILIR.	İŞ EKİPMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ-EK-1	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
98	MOBİLYA ATÖLYESİ	KİMYASAL MADDELERİN YANLIŞ KULLANIMI	ZARARLI KİMYASAL SOLUMA	MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİN (MSDS) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI İŞYERİNDE BULUNDURULMALIDIR, İLGİLİ ÇALIŞANLARA SÖZKONUSU KİMYASALLARIN KULLANIMI VE ZARARLARI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMELİ VE SÖZ KONUSU KİMYASALLAR MGBF'NDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMALI VE DEPOLANMALIDIR.	KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MD.6	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
99	OTOPARK	AYDINLATMA SİSTEMİNİN OTOMATİK OLMAMASI	TRAFİK KAZASI	YARALANMA, MADDİ HASAR, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	OTOMATİK AYDINLATMA SİSTEMİ OLMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 62	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD	1 AY	1	4	4
100	OTOPARK	UYARI İŞARETLERİ OLMAMASI	TRAFİK KAZASI	YARALANMA, MADDİ HASAR, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	OTOPARKI KULLANANLARI YÖNLENDİRECEK, OLASI KAZALARA KARŞI GÖRSEL OLARAK UYARACAK UYARI İŞARETLERİ OLMALIDIR.	SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	Y	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	SÜREKLİ	1	4	4


Cigdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENEK KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
101	OTOPARK	MALZEME İSTİFLENMESİ	TRAFİK KAZASI	YARALANMA, MADDİ HASAR	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	2	6	3	OTOPARKTA HERHANGİBİR MALZEME İSTİFLENMEMELİ YOLLAR SÜREKLİ AÇIK TUTULMALIDIR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	YD (ZAMAN ZAMAN OTOPARK DUVAR KENARINA MALZEME İSTİFLENDİĞİ GÖZLENMİŞTİR.)	SIVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/TÜM BAŞKANLIKLAR	SÜREKLİ	2	2	4	
102	PARATONER	PARATONERİN BAKIMININ YAPILMAMIŞ OLMASI	YILDIRIM DÜŞMESİ	YANGIN	TÜM ÇALIŞANLAR	4	5	20	1	PARATONER BAKIMLARI YILDA 1 YAPILARAK EVRAKLARI MUHAFAZA EDİLMELİDİR.	İŞ EKİPMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ-2.3	Y	İNŞAAT EMLAK	1 AY	1	4	4	
103	PERSONEL TAŞIMA	ARAÇ KULLANICILARININ YETERLİ OLMAMASI	TRAFİK KAZASI	ÖLÜM, YARALANMA, MADDİ HASAR	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	PERSONEL SERVİS ARAÇLARINI VE MAKAM ARAÇLARINI KULLANAN SÜRÜCÜLERİN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN OLMASI, GÜVENLİ SÜRÜŞ KONUSUNDA BİLGİLİ OLMALARI, TRAFİK KURALLARIN UYUMALARI, SAĞLIK DURUMLARININ İŞE UYGUNLUĞUNUN TESPİT VE TAKİPİ EDİLMELİ	KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ MAD.14	V	İDARİ İŞLER ŞB.MD.	SÜREKLİ	1	5	5	
104	PERSONEL TAŞIMA	ARAÇ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMAMASI	TRAFİK KAZASI	ÖLÜM, YARALANMA, MADDİ HASAR	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILMALI, MEVSİM KOŞULLARINA UYGUN LASTİK KULLANMALARI SAĞLANMALI	KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ EK-1	V	İDARİ İŞLER ŞB.MD.	SÜREKLİ	1	5	5	
105	PERSONEL TAŞIMA	ÇALIŞANLARIN SERVİSLERDE EMNİYET KEMERİ KULLANMAMASI	TRAFİK KAZASI	ÖLÜM, YARALANMA, MADDİ HASAR	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	5	10	2	EMNİYET KEMERİ TAKILMALI, SERVİS ARAÇLARINA BUNUNLA ALAKALI UYARI İKAZ YAZILARI ASILMALIDIR.	KARAYOLU TRAFİK YÖNETMELİĞİ MD.150	Y	İDARİ İŞLER ŞB.MD./ALT İŞYEREN	SÜREKLİ	1	4	4	


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE										ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R								O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	
106	PSİKOSOSYAL ETKENLER	ÇALIŞANLARA ORYANTASYON EĞİTİMİNİN VERİLMEMESİ	ADAPTASYON SORUNLARI SONUCU HATALI DAVRANIŞLAR, İŞE ADAPTE OLAMAMA	PSİKOLOJİK ETKİLENME, MOTİVASYON KAYBI	TÜM ÇALIŞANLAR	1	2	2	4	ÇALIŞMA YAŞAMINA YENİ BAŞLAYANLARA VEYA İŞLETME İÇİNDE GÖREV KONUMLARI DEĞİŞEN PERSONELE YENİ İŞİN GEREĞİ OLARAK, YENİ BİLGİLERİN EDİNİLMESİ, DÜŞÜNSEL VE BEDENSEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI MAKSADıyla ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLMELİDİR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	Y	PERSONEL DAİRESİ BŞK.LİĞİ	3 AY	1	2	2	
107	PSİKOSOSYAL ETKENLER	KİŞİYE UYGUN İŞ VERİLMEMESİ	ÇALIŞANLARA BİLGİ VE KAPASİTELERİNİ AŞAN GÖREVLER VERİLMESİ	PSİKOLOJİK ETKİLENME, MOTİVASYON KAYBI	TÜM ÇALIŞANLAR	1	2	2	4	ÇALIŞANLARA BİLGİ VE KAPASİTELERİ DOĞRULTUSUNDA GÖREVLER VERİLMESİ,	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	V	PERSONEL DAİRESİ BŞK.LİĞİ/TÜM	6 AY	1	2	2	
108	PSİKOSOSYAL ETKENLER	KİŞİYE UYGUN İŞ VERİLMEMESİ	GÖREVLENDİRMELERİN (İŞ DAĞILIMI) UYGUN OLMAMASI	PSİKOLOJİK ETKİLENME, MOTİVASYON KAYBI	TÜM ÇALIŞANLAR	1	2	2	4	ÇALIŞANLARA GÖREV TANIMLARI TAM YAPILMALI, ROL BELİRSİZLİĞİ, ROL YETERSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASINA NEDEN OLMAYACAK GÖREVLENDİRMELER YAPILMALIDIR.	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU	V	PERSONEL DAİRESİ BŞK.LİĞİ	6 AY	1	2	2	
109	ROADBLOCKER	YAYALARIN ROADBLOCKERİN YANINDAN GEÇERKEN AYAK SIKIŞMASI TEHLİKESİ	YARALANMA	UZUV KAYBI	TÜM ÇALIŞANLAR, ZİYARETÇİLER	3	4	12	2	UYGUN UYARI İŞARETLERİ KONULARAK ÇALIŞAN VE ZİYARETÇİLER MEVCUT BARIYER SİSTEMİNDEN UZAK TUTULMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-EK 1-MD.62-65	Y	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	3 AY				
110	SPOR SALONU	SAĞLIK RAPORU OLMAMASI	ÇALIŞANIN SAĞLIĞININ SPOR YAPMAYA UYGUN OLMAMASI	SAKATLANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	5	15	2	SPOR YAPMAK İSTEYEN ÇALIŞANLARIN TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN VEYA SPOR HEKİMİNDE SPOR YAPMAYA UYGUN OLDUĞUNA DAİR RAPOR ALMASI VE SONRA SPORA BAŞLAMASI	ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ MD.24	Y	İDARI İŞLER Ş.B.MD.	SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE	2	5	10	


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BÜMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAF
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
111	SPOR SALONU	SPOR ALETLERİNİN KULLANMA TALİMATI OLMAMASI	SPOR ALETLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI	SAKATLANMA, ÖLÜM	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	5	15	2	HER SPOR ALETİ ÜZERİNE KULLANIM TALİMATI YAPIŞTIRILMALI	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	YD (SPOR ALETLERİNİN BAZILARINDA TALİMAT OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.)	İDARI İŞLER ŞB.MD.	1 AY	1	4	4
112	SPOR SALONU	DÜZENLİ TEMİZLENMEMESİ	ZEMİNİN KAYGAN OLMASI, ORTAMIN HİJYEN OLMAMASI	KAYIP DÜŞME, BULAŞICI HASTALIK	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	SPOR SALONU HER GÜN TEMİZLENMELİ, GÜN İÇİNDE SIK SIK KONTROL EDİLMELİ (MÜMKÜNSE HER KULLANIM)	ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ MD.9	V	İDARI İŞLER ŞB.MD.	SÜREKLİ	1	4	4
113	TAMİR ATÖLYESİ	MAKİNE KORUYUCUSU KULLANILMAMASI	YANLIŞ KULLANIM SONUCU KAZA	UZUV KAYBI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	İŞ EKİPMANININ HAREKETLİ PARÇALARIYLA MEKANİK TEMAS RİSKİNİN KAZAYA YOL AÇABİLECEĞİ HALLERDE ;İŞ EKİPMANI TEHLİKELİ BÖLGEYE ULAŞMAYI ÖNLEYECEK VEYA BU BÖLGEYE ULAŞILMADAN ÖNCE HAREKETLİ PARÇALARIN DURDURULMASINI SAĞLAYACAK UYGUN KORUYUCULAR VEYA KORUMA DONANIMI İLE DONATILIR.	İŞ EKİPMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ-EK-1	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD./İDARI İŞLER ŞB.MD	SÜREKLİ	1	4	4
114	KAZAN DAİRESİ	KAZANDAN SORUMLU ÇALIŞANIN KAZANCI BELGESİ OLMAMASI	YANGIN, PATLAMA	MADDİ KAYIP,YARALANMA	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	YETKİLİ BİR KURUM TARAFINDAN VERİLMİYEN KAZAN DAİRESİ İŞLETMECİĞİ KURSUNU BİTİRDİĞİNE DAİR SERTİFİKASI BULUNMAYAN ŞAHİSLER,KAZAN DAİRESİNİ İŞLETMEK ÜZERE ÇALIŞAMAZ	BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ MADDE-55(12)	V	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD./LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı


Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
115	TAMİR ATÖLYESİ	HAVALANDIRMANIN YETERSİZ OLMASI	HAVASIZ ORTAMDA ÇALIŞMA	MESLEK HASTALIĞI	İLGİLİ ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	BOĞUCU,TAHRİŞ EDİCİ VEYA ZEHİRLİ GAZ İLE TOZ ,BUĞU,DUMAN VE FENA KOKULARI ORTAM DIŞINA ATACAK ŞEKİL VE NİTELİKTE GENEL HAVALANDIRMA SİSTEMİNE EK CEBRİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULMALIDIR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-EK 1	YD	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ	3 AY	1	4	4
116	YEMEKHANE	TEMİZLİĞİN YETERSİZ OLMASI	HÜYEN KOŞULLARININ SAĞLANAMAMASI	ZEHİRLENME	YEMEKHANEDE YEMEK YİYEN ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	YEMEKHANE VE KULLANILAN TÜM MALZEME VE BAIN MARİE (BEN MARİ) HER YEMEK SONRASI DEZENFEKTE EDİLMELİ	GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VEKONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK-MAD.7	V	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
117	YEMEKHANE	ÇALIŞANLARIN HÜYEN EĞİTİMİ ALMAMIŞ OLMASI	YEMEK SERVİSİ YAPAN ÇALIŞANLARIN HÜYEN KURALLARINA UYMAMASI	ZEHİRLENME	YEMEKHANEDE YEMEK YİYEN ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	YEMEKHANEDE ÇALIŞANLAR HÜYEN EĞİTİMİ ALMALI, HÜYEN KURALLARINA UYMALI, İŞYERİ HEKİMİNİN GEREKLİ GÖRMESİ DURUMUNDA YEMEKHANE ÇALIŞANLARININ PORTÖR MUAYENELERİ YAPILMALIDIR.	HÜYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ MAD.2	V	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ	1 AY	1	4	4
118	YEMEKHANE	YEMEKLERDEN ÖRNEK ALINMAMASI	OLASI TOPLU ZEHİRLENME OLAYININ TESPİT EDİLEMEMESİ	ZEHİRLENME	YEMEKHANEDE YEMEK YİYEN ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	YEMEK TEDARİK EDİLEN FİRMADA YEMEKLERDEN ÖRNEK ALINARAK 72 SAAT SAKLANDIĞININ KONTROL EDİLMESİ	GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VEKONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK-5.BÖLÜM MD.11	V	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
119	KREŞ	KREŞ OLMAMASI	KADIN ÇALIŞANLARIN PSİKOSOSYAL RİSKİ	PSİKOLOJİK ETKİLENME,MO TİVASYON KAYBI	ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	150 DEN FAZLA KADIN ÇALIŞAN OLMASI HALİNDE ÇOCUKLARIN BIRAKILMASI VE BAKILMASI,EMZİREN İŞÇİLERİN ÇOCUKLARINI EMZİRMELERİ İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.	4857 SAYILI İŞ KANUNU	Y	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4

Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı

Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi

Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
120	GECE ÇALIŞMASI	GECE ÇALIŞMAYA UYGUN OLMAYAN ÇALIŞANLARIN GECE ÇALIŞMALARI	PSIKOSOSYAL RİSK	PSİKOLOJİK ETKİLENME, MOTİVASYON KAYBI	GECE ÇALIŞANLAR	2	4	8	3	GECE ÇALIŞMASINDA SAĞLIK MUAYENESİNDE UYGUN GÖRÜLMİYEN ÇALIŞANIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA GÜNDÜZ ÇALIŞMASI ESASTIR.	4857 SAYILI İŞ KANUNU	V	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI/İDARI İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ/TÜM BAŞKANLIKLAR	SÜREKLİ	1	4	4
121	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALARDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMAMASI	İŞ KAZASI	DUŞME,YARALANMA	YÜKSEKTE ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	ÇALIŞANLARA İŞİN GEREKTİRDİĞİ VE UYGUN STANDARTTAKİ KKD'LER TEMİN EDİLMELİ VE KULLANMALARI SAĞLANMALIDIR.	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	YD	SOSYAL İŞLER ŞB.MD.LÜĞÜ/İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ/SİVİL SAVUNMA	SÜREKLİ	1	4	4
122	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR	YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ OLMAYAN ÇALIŞANIN YÜKSEKTE ÇALIŞMA YAPMASI	İŞ KAZASI	DUŞME,YARALANMA	YÜKSEKTE ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ ALMAYAN KİMSENİN YÜKSEKTE ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİDİR.	YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK	YD	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ/İDARI İŞLER ŞB.MD.	SÜREKLİ	1	4	4
123	TAŞERON ÇALIŞMALARI	GÜNLÜK TAŞERON ÇALIŞMALARININ UYGUN YAPILMAMASI	İŞ KAZASI	YARALANMA, MADDİ HASAR	TAŞERON ÇALIŞANLARI, TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	GÜNLÜK SATIN ALINAN İŞLERDE ÇALIŞAN TAŞERONLAR İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TÜM GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRMELİDİR.	4857 SAYILI İŞ KANUNU	Y	TÜM BAŞKANLIKLAR	SÜREKLİ	1	4	4
124	YEMEKHANE ASANSÖRÜ	ASANSÖRDE YEŞİL ETİKET BULUNMAMAKTADIR	ASANSÖR KAZALARI	YARALANMA	YEMEKHANE ÇALIŞANLARI	3	4	12	2	ASANSÖRÜN KUSURSUZ OLARAK TANIMLANMASI İÇİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNDAN YEŞİL ETİKET VERİLMELİDİR.	ASANSÖR İŞLETME BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ- MADDE-21 TS 80-81	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ/SOSYAL İŞLER	1 AY	1	4	4

DEĞERLENDİRME TABLOSU						DERECELENDİRME TABLOSU				ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					DERECELENDİRME TABLOSU		
						ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE									ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA		
						O	Ş	R							O	Ş	R
NO	BÖLÜM / FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	SONUÇ	ETKİLENE KİŞİLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ÖNCELİK SIRASI	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET	YÖNETMELİK	MEVCUT DURUM V: ÖNLEM VAR Y: ÖNLEM YOK YD: YETERLİ DEĞİL UD: UYGULANABİLİR DEĞİL	SORUMLU	T E R M İ N	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
125	İSG EĞİTİMLERİNİN OLMAMASI	İSG KURALLARININ BİLİNMEMESİ	İŞ KAZASI	YARALANMA, MADDİ HASAR	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	TÜM ÇALIŞANLARA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİ VERİLMEDİLİR.	6331 SAYILI İSG KANUNU- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİNUSUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	V	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/SİVİL SAVUNMA UZM.	SÜREKLİ	1	4	4
126	TAMİR ATÖLYESİ	HAVALANDIRMANIN YETERSİZ OLMASI	KAYNAK YAPARKEN SALINAN GAZIN ÇALIŞANLAR İÇİN ZARARLI OLMASI	MESLEK HASTALIĞI	ELEKTRİK ATÖLYESİ ÇALIŞANLARI	3	4	12	2	ÇALIŞMA ORTAMI HAVASINI KİRLETİREK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLECEK ATIKLARIN VE ARTIKLARIN DERHAL DIŞARI ATILMASI SAĞLANIR. BOĞUCU, ZEHİRLİ VEYA TAHRİŞ EDİCİ GAZ İLE TOZ, BUĞU DUMAN VE FENA KOKULARI ORTAMDAN DIŞARI ATILMAK İÇİN NİTELİKTE GENEL HAVALANDIRMA SİSTEMİNDEN AYRI CEBRİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUR.	İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK	Y	İNŞAAT EMLAK ŞB. MD. LÜĞÜ	3 AY	1	4	4
127	İŞ BAŞI EĞİTİMLERİNİN VERİLMEMESİ	BİLİNÇSİZ ÇALIŞMA	İŞ KAZASI	YARALANMA	TÜM ÇALIŞANLAR	3	4	12	2	TÜM ÇALIŞANLARA İŞE BAŞLADIĞINDA İŞ BAŞI EĞİTİMİ VERİLMELİDİR.	6331 SAYILI İSG KANUNU- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİNUSUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK	YD	PERSONEL DAİRE BŞK. LÜĞÜ	SÜREKLİ	1	4	4
128	TEMİZLİK ODALARI	DAĞINIK OLMASI	YÜKSEKTEN MALZEME DÜŞMESİ	YARALANMA	TEMİZLİK PERSONELİ	3	4	12	2	YÜKSEKTE ,DOLAP ÜSTLERİNDE AŞAĞI DÜŞEREK YARALANMAYA SEBEBİYET VERECEK MALZEME KONULMASINDAN	6331 SAYILI İSG KANUNU	YD	İDARİ İŞLER ŞB. MD.	1 AY	1	4	4


Çiğdem AYDIN
İş Güvenliği Uzmanı
Belge No: 67558


Dr. Hülya BUMİN
İşyeri Hekimi
S.B. Tescil No: 58012
Diploma No: 90-671
Belge No: 6374
Hülya BUMİN
İş Yeri Hekimi


Yücel SERDAR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı