














 <b>Tapu ve Kadastro</b> Genel Müdürlüğü	<b>TS ISO 45001:2018</b> <b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b> <b>YÖNETİM SİSTEMLERİ</b>	<b>Yürürlük Tarihi</b>	10.02.2021
		<b>Doküman No</b>	99445787-FR.55
		<b>Rev. No</b>	00
		<b>Rev.Tarihi</b>	.../.../...
		<b>Sayfa No</b>	1 / 2
	<b>İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU</b>		

<b>Toplantı Tarihi:</b>	07.09.2023	<b>Kurul Toplantı Sıra No.su</b>	36
<b>Toplantı Yeri:</b>	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU	<b>Toplantı Saati:</b>	14:30

KATILIMCILAR				
S.NO	Adı ve Soyadı	Unvanı	Kuruldaki Görevi	İmzası
1.	Tamer İNAN	Genel Müdür Yardımcısı	Kurul Başkanı	
2.	Nihat ERDOĞAN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	Kurul Üyesi	
3.	İbrahim ÖZTÜRK	Personel Dairesi Başkanı 7.	Kurul Üyesi	
4.	Bekir Tarık YİĞİT Mustafa İhsan Gürsesler	Arşiv Daire Başkanı	Katılımcı	
5.	Hakan BİLGEN 7.	Öner Faruk TARINÇ Döner Sermaye İşletme Müdürü	Kurul Üyesi	
6.	Özcan ÇOLAK	Sivil Savunma ve Güvenlik İşleri Şube Müdürü	Kurul Üyesi	
7.	Yaşar ÇAKIR	Bilgisayar İşletmeni	Kurul Üyesi	
8.	Elif OKUR	Bilgisayar İşletmeni	Kurul Üyesi	
9.	Duygu AKÇAY	İş Güvenliği Uzmanı	Kurul Üyesi	
10.	Gülhan DEDE	İş Yeri Hekimi	Kurul Üyesi	
11.	Mehmet Burak ÖZER	Sendika Temsilcisi	Çalışan Temsilcisi	
12.	Aytuğ BÖKE	Sendika Temsilcisi	Çalışan Temsilcisi	
13.	Mahmut ÜNAL	Sendika Temsilcisi	Çalışan Temsilcisi	
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	<b>TS ISO 45001:2018</b> <b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b> <b>YÖNETİM SİSTEMLERİ</b>	<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>10.02.2021</b>
		<b>Doküman No</b>	<b>99445787-FR.55</b>
		<b>Rev. No</b>	<b>00</b>
		<b>Rev.Tarihi</b>	<b>.../.../...</b>
		<b>Sayfa No</b>	<b>2 / 2</b>
	<b>İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU</b>		

<b>İSG Toplantısında Alınan Kararlar</b>	
1.	Sığınağın aktif kullanılması için mescitte bulunan dolaba sığınak için kullanılabilir gerekli malzemelerin tedarik edilerek kullanılır hale getirilmesi için Yapılacak bina tadilat ve onarımı sırasında dikkate alınacaktır.
2.	TKGM- Merdiven kat boşluklarından düşmeyi önlemek için yüksek mukavemetli bir sistemin yapılması (güvenlik ağı, file yada kafes sistemi) Yapılacak bina tadilat ve onarımı sırasında dikkate alınacaktır.
3.	Giriş turnikeleri acil kaçışlar için düşmeyi engelleyecek şekilde alan oluşturması. Yapılacak bina tadilat ve onarımı sırasında dikkate alınacaktır.
4.	Genel Müdürlük Merkez Binasında Yemekhanenin yangın söndürme sisteminin değiştirilmesi kararı alınmış, teklifler toplanmış, satınalma süreci başlatılmıştır. (Ada tipi davlumbazın, sistem silindir konumlandırılması ve manuel söndürme butonunun yeri uygun değildir. Nozul miktarı yeterli değildir. Davlumbaz üzerindeki sistemin otomatik olması gerekmektedir.)
5.	TKGM B Giriş kapısındaki turnikelerin merdivenlere çok yakın olduğu, acil durumlardaki kaçışlarda düşme riski bulunduğundan aradaki mesafenin artırılması ( en az 1,5 – 2,0 m olmalı ) Yapılacak bina tadilat ve onarımı sırasında dikkate alınacaktır.
6.	Bina şantiyesinde çalışma yapan taşeron firmaların 18 yaşından küçük çalışanlar ile sahada bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili taşeron firma yetkilileri uyarılmıştır. Yazılı olarak bildirilecektir.
7.	Defibrilatör (Fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini geri kazanabilmesi için kalbe kısa süreli yüksek degerde akım veren cihaz. Kısaca elektro şok cihazı olarak kullanılmakta) Temin edilmesi.
<p>İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı <b>07/09/2023</b> tarih ve saat <b>14:30'da</b> yapılmıştır.</p>	